



Comune di Pontassieve

Settore 6 - Lavori Pubblici, Patrimonio, Sicurezza e Protezione Civile

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' STRADALE DI VIA SAN CLEMENTE/VIA MONTELORO A SEGUITO DI CEDIMENTI CHE HANNO INTERESSATO LA SEDE STRADALE

VERBALE DI SOMMA URGENZA

A seguito della segnalazione ricevuta in data 29 Maggio 2023 dal Comando di Polizia Municipale, che segnalava la presenza di detriti e vari distacchi lungo la strada Comunale di via San Clemente/ via di Monteloro, il sottoscritto Geom. Davide Scopetani Responsabile della Manutenzione Patrimoniale, si è recato immediatamente sul posto per la verifica dello stato dei luoghi.

Al momento della verifica ho potuto constatare che la carreggiata stradale, nel tratto sopra richiamato, presentava vari avvallamenti pericolosi nella fascia di percorrenza di valle, con scalini longitudinali ad altezza variabile da 10 a 50 cm. Tali anomalie interessano un fronte di circa 250 mt con una larghezza variabile da 0,50/1,50mt. In particolare la corsia sul lato sinistro salendo in direzione Fiesole presenta un netto e visibile cedimento creatosi nell'ultimo periodo e in costante peggioramento (come si evidenzia dagli allegati fotografici). Tale cedimento potrebbe progredire fino a compromettere la percorribilità della strade e conseguente chiusura della stessa.

Tenuto conto che per ripristinare la percorribilità della strada occorre eseguire urgentemente lavori di messa in sicurezza chiudendo le spaccature createsi in carreggiata al fine di bloccare il ruscellamento delle acque superficiali all'interno degli spacchi longitudinali profondi. Tale lavori sono necessari in quanto la carreggiata si sta concretamente staccando verso valle con conseguente rottura trasversale e impedimento definitivo al passaggio a mezzi e persone.

Purtroppo tale fenomeno è avvenuto a seguito degli straordinari eventi metereologici avvenuti nei giorni scorsi nel centro Italia, dove le molte piogge hanno interessato in modo costante e con quantità di portata importanti il nostro territorio.

Al fine di procedere con tale somma urgenza il sottoscritto tecnico

DICHIARA

che per l'esecuzione dei servizi di cui sopra, come meglio illustrati in premessa, ricorrono gli estremi di somma urgenza di cui all'art. 163 del D. Lgs. 50/2016 e pertanto redige il presente verbale;

Ricorrendo i presupposti di cui sopra è stata contattata la ditta Boni s.r.l. con sede in loc. Vespignano - Vicchio (FI), la quale si è dichiarata disponibile all'immediata esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza della viabilità stradale di via San Clemente/via Monteloro. La stima di spesa prevista per la realizzazione di tale progetto risulta pari ad € 40.000,00 oneri fiscali compresi.

Pontassieve, 29/05/2023

Il Tecnico incaricato

Geom. Davide Scopetani







